

**Сведения о проверках, проводимых в ГБУСОВО «Вязниковский дом-интернат «Пансионат им. Е.П. Глинки»
контрольно-надзорными органами в 2020 году**

№ п/п	Наименование проверяющей организации, дата проверки	Дата и номер предписания (представления)	Выявленные нарушения	Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению)	Кол-во устраненных нарушений	Краткая информация о выполненных мероприятиях	Информация о возбуждении дел по админист. правонарушениям, уголовным делам, штрафах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вязниковскому и Гороховецкому районам 13.07.2020г. - 07.08.2020г.	Предписание № 47/1/1 от 07.08	1) На пожарных наружных лестницах, подвергнутых испытаниям, отсутствуют таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний 2) На дверях помещений складского назначения, комнаты ручных ремесел не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 3) Противопожарные двери, разделяющие коридоры на участки, отделяющие лифтовые	01.12.2020	23	1)Проведены испытания лестниц, таблички (бирки) с указаниями информации о результатах испытания обеспечены. 2)Таблички с обозначением категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон заказаны срок исполнения 3) Доводчики подключены, двери не зафиксированы	Постановление № 101/Вяз от 17.08.2020, штраф долж. лицу 6000, 00 руб.

			<p>холлы от коридоров, а также двери лестничных клеток зафиксированы в открытом состоянии.</p> <p>4) У дверей эвакуационного выхода со второго этажа возле лестничной клетки в осях А-А/1, 5/1-5/2 расположены предметы мебели (пост медсестры, шкаф с медикаментами) уменьшающие ширину пути эвакуации и ширину эвакуационного выхода.</p> <p>5) Двери лестничной клетки в осях А-А/1, 5/1-5/2 на первом этаже в открытом положении уменьшают ширину эвакуационного выхода наружу из здания.</p> <p>6) Протяженность путей эвакуации от наиболее удаленной двери эвакуационного выхода из актового зала до двери выхода в лестничную клетку превышает максимальное допустимое значение в 30 м.</p>			<p>4) Посторонние предметы убраны с путей эвакуации</p> <p>5) Переоборудование дверей на первом этаже осуществлено</p> <p>6) Протяженность путей эвакуации от наиболее удаленной двери эвакуационного выхода из актового зала до двери выхода в лестничную клетку не превышает максимальное допустимое значение.</p>	
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>7) Проектом не установлена плотность людского потока для коридоров здания, необходимая для определения протяженности путей эвакуации.</p> <p>8) Запоры на дверях эвакуационных выходов из помещения столовой не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p>9) В помещении хранения уборочного инвентаря на первом этаже здания не предусмотрено устройство автоматической пожарной сигнализации.</p> <p>10) Руководителем организации не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума работниками</p>			<p>7) Установлена плотность людского потока для коридоров здания, необходимая для определения протяженности путей эвакуации.</p> <p>8) Запоры с ключами на дверях эвакуационных выходов из помещения столовой демонтированы, заказаны личинки с вертушками.</p> <p>9) Устройство автоматической пожарной сигнализации установлено</p> <p>10) Приказом руководителя от 04.08.2020г №23-К, определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума</p>	
--	--	--	---	--	--	---	--

			<p>11) Не организована подготовка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации маломобильных групп населения в случае возникновения пожара.</p> <p>12) Персонал объекта не знает своих действий в случае возникновения пожара, в том числе действий по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями).</p> <p>13) Не проведено обучение пожарно-техническому минимуму работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации, по разработанному и утвержденным в установленном порядке специальным программам непосредственно в организации.</p> <p>14) Отсутствует распорядительный</p>			<p>11) Подготовка лиц, осуществляющих деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации, проведена</p> <p>12) Проведен внеплановый инструктаж сотрудниками ВДПО и обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму</p> <p>13) Обучение пожарно-техническому минимуму проведено</p> <p>14) Приказом директора от 04.08.2020г. утверждена</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>документ организации, которым утверждена квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности.</p> <p>15) Не организована работа по проверке знаний требований пожарной безопасности работниками организации.</p> <p>16) Не разработан перечень контрольных вопросов для проверки знаний требований пожарной безопасности работниками организации.</p> <p>17) Извещатели АПС, размещенные в помещении спортзала не защищены от механического воздействия.</p> <p>18) Извещатели АПС, размещенные в помещении спортзала установлены с нарушением расстояний до стен (более 4 м) и между ними (более 8 м).</p> <p>19) Не</p>		<p>квалифицированная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности</p> <p>15) Разработана программа по проверке знаний требований пожарной безопасности работниками организации</p> <p>16) Разработан перечень вопросов (билетов) для проверки знаний требований пожарной безопасности</p> <p>17) Конструкция, защищающая извещатели АПС, установлена обслуживающей организацией ООО «Тепло».</p> <p>18) Извещатели АПС размещены с на соответствующем расстоянии.</p> <p>19) Проведена проверка и</p>	
--	--	--	--	--	---	--

			<p>осуществляется проверка и техническое обслуживание огнетушителей, установленных на транспортных средствах.</p> <p>20) Диаметр sprыска наконечников пожарных стволов, размещенных в пожарных шкафах, не соответствует принятому в проектной документации (фактический 13, по проекту 16).</p> <p>21) В помещении, где размещены насосные установки, отсутствуют схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов.</p> <p>22) В кабинете социального работника в библиотеке на втором этаже системой оповещения и управления эвакуацией не обеспечен уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого шума.</p>			<p>техническое обслуживание огнетушителей, установленных на транспортных средствах, сведения занесены в журнал учета первичных средств пожаротушения.</p> <p>20) Наконечники пожарных стволов, размещенных в пожарных шкафах заменены на соответствующие проектной документации (диаметром sprыска 16 мм).</p> <p>21) Помещения с насосными установками обеспечены схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов</p> <p>22) В кабинете социального работника в библиотеке на втором этаже, уровень слышимости системы оповещения выполнен до необходимого значения</p> <p>23) Система вытяжной</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

			23) Система вытяжной противодымной вентиляции не исправна			противодымной вентиляции функционирует исправно.	
2	Территориальный отдел в Вязниковском и Гороховецком районах Управления Роспотребнадзора по Владимирской области 27.08.2020г. – 03.09.2020г	№ 91-2 от 03.09.2020г.	Нарушение обязательных требований, установленных ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.21,ст.22; СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» ; СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»; СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».	15.12.2020г.	2	1) Осуществляется в полном объеме производственный контроль за работой локальных очистных сооружений, включая лабораторный контроль сточной воды на микробиологические и санитарно-гигиенические показатели после ее обработки; 2) Оборудованы септики в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, с герметичностью люков и наличием замков на крышках.	Постановления №№ 135,136,137 от 21.09.2020г. штраф должн.лицу - 1000,00 руб., 1000,00 руб., штраф 10000,00 руб. юридическое лицо
3	Вязниковская межрайонная прокуратура	б/н	1) Отчет о финансовых результатах деятельности, отчет о	31.12.2020	1	1) Нарушение устранено.	-

	25.12.2020г.		результатах деятельности учреждения и использования имущества, изменения в плане финансово- хозяйственной деятельности опубликованы на сайте www.bus.gov.ru с опозданием				
--	--------------	--	--	--	--	--	--